



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scuola
secondaria di 1° grado
Castrovillari



Indirizzo: Via Coscile, 28 -87012 Castrovillari (CS)

Sito web: www.scuolamediacastrovillari.gov.it

E.mail: csmm303009@istruzione.it - PEC: csmm303009@pec.istruzione.it

Tel: 0981 21161 - Fax: 0981209108 - Cod. mecc: CSMM303009 - Cod. fis: 94023430781

Prot. 202

Castrovillari, 01 febbraio 2017

**DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHIO(D.V.R.)
(D.Lgs. 106/2009) A.S. 2016/2017**

REVISIONE ED INTEGRAZIONE A.S. 2016/2017

**Il Dirigente Scolastico
F.to (Prof. Fabio GRIMALDI)**

Il R.S.P.P.

F.to Ing. Tommaso FERRARI

Il R.L.S.

F.to Prof. La Falce Pasquale

1. PREMESSA

Il presente Documento di revisione dell'originario DVR (Documento di Valutazione Rischi) dell'A.S. 2015-2016 viene redatto al fine di individuare ulteriori emergenze e/o adempimenti nonché aggiornare i dati relativamente ai lavori effettuati dall'Ente Proprietario sulle strutture, sugli ambienti, sui macchinari e sulle figure sensibili operanti nel corrente anno scolastico

2. Dati generali dell'Istituto scolastico

La Scuola Secondaria di 1° di Castrovillari ubicata in Via Coscile è formata dai seguenti plessi ubicati nel centro abitato del comune di Castrovillari:

Plesso di via Coscile "ex scuola De Nicola"

Plesso via Roma "ex scuola Fortunato"

Nell'anno scolastico 2016/17 risultano iscritti all'Istituto un numero totale di **alunni** :

• Totale : n.656 di cui:

n°403 Plesso di via Coscile "ex scuola De Nicola"

n°253 Plesso via Roma "ex scuola Fortunato"

Il personale scolastico complessivo dell'intero Istituto risulta costituito da **95 unità**:

1 Dirigente scolastico

1 DSGA

81 Docenti

3 Personale ATA amministrativo

+ **1 CPIA** (di altra amministrazione che lavora nei locali di via Coscile)

9 Collaboratori scolastici

+ **1 CPIA** (di altra amministrazione che lavora nei locali di via Coscile)

3. Staff Sicurezza

Lo staff della sicurezza per la scuola secondaria di primo grado risulta costituito dalle seguenti figure sensibili:

Dirigente scolastico	Prof. Fabio GRIMALDI
RSPP	Ing. Tommaso FERRARI
RLS	Prof. La Falce Pasquale
ASPP via Coscile: Prof.ssa Lo Duca Mariapina	ASPP via Roma: Prof.ssa Bruno Giovanna
Addetti Primo Soccorso via Coscile: Mazzotta FrancaMaria Frega Angelo Perciaccante M. Antonietta	Addetti Primo Soccorso via Roma: Bruno Giovanna Pandolfi Carmela De Giovanni Luigi
Addetti Antincendio via Coscile: Sirianni M. Vincenza Conte Francesca Presta Saverio	Addetti Antincendio via Roma: Totaro Rosildo Franco Cerbelli Mariarosaria Risoli Teresa
CPIA (altra amm.ne) ASPP Addetto al primo soccorso Addetto Antincendio	Gallo Paolo Mandato Angelo Mirabelli Daniela

Nell'anno scolastico 2016-2017 il piano viene suddiviso in 2 parti, ognuna delle quali dedicata ai singoli plessi, articolato nelle seguenti **schede**:

- **SCHEDA A** – Plesso Via Coscile
- **SCHEDA B** – Plesso Via Roma .

SCHEDA A

EDIFICIO SEDE CENTRALE VIA COSCILE

(SCUOLA SECONDARIA DI 1° - UFFICI)

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'EDIFICIO

Proprietario dell'edificio (art. 3, legge 11 gennaio 1996, n. 23)		
COMUNE DI CASTROVILLARI - C.SO GARIBALDI 87012 CASTROVILLARI(CS)		
STUDENTI		
Alunni	Alunni H	TOTALE
392	11	403
UFFICI – EDIFICIO DIREZIONE		
PERSONALE		N. Totale
DIRIGENTE SCOLASTICO		1
DIRETTORE GENERALE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI		1
CORPO DOCENTE		45
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI e COLLAB.SCOLASTICI		9
CPA – ALTRA AMMINISTRAZIONE		
STUDENTI		
Alunni	Alunni H	TOTALE
25	0	25
PERSONALE		N. Totale
CORPO DOCENTE		4
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI e COLLAB.SCOLASTICI		2

Nel corso dell'anno 2016 non sono state effettuati lavori strutturali, opere di ampliamento e opere di manutenzione straordinaria degli edifici e pertanto il DVR, il Piano di Primo soccorso e il Piano di Emergenza risultano gli stessi dell'anno scolastico 2015-2016.

Le planimetrie del fabbricato relative al Piano di Emergenza 2016-2017 risultano quelle allegato al Piano dell'anno scolastico 2015-2016.

Per il **Plesso scolastico di Via Coscile**, dalla revisione del Documento di Valutazione dei Rischi sono emerse le seguenti carenze che devono essere rimosse al fine di migliorare le condizioni di utilizzo del plesso scolastico:

- Messa in esercizio della piattaforma elevatrice per accesso al piano primo;
- Verifica strutturale della recinzione esterna su via Coscile
- Rimozione pericolo derivante dal deflusso degli occupanti su via Coscile (strada a traffico consistente) in caso di evacuazione per presenza delle stazioni dei vigili del fuoco e del corpo forestale;
- Manutenzione bagni;
- Adeguamento il punto di raccolta ex urra-casa con segnaletica di divieto parcheggio auto;
- Potenziamento illuminazione di emergenza;
- Revisione segnaletica di sicurezza;
- Verifica aule insufficienti a contenere il numero di alunni;
- Messa in sicurezza tribuna in legno e opere in legno;

- Revisione porte d'uscita;
- Installazione campanella elettrica;
- Rifacimento bagni palestra;
- Smaltimento rifiuti (computer alienati e materiali vari).

Alla stesura del presente DVR non sono state ancora prodotte da parte del Comune (Ente Proprietario degli Immobili) la seguente documentazione regolarmente richiesta all'inizio dell'anno scolastico:

- Certificato di Idoneità Statica;
- Certificato di agibilità;
- Rinnovo Certificato Prevenzione Incendi (CPI)

SCHEMA B

EDIFICIO SEDE VIA ROMA

(SCUOLA SECONDARIA DI 1°)

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'EDIFICIO

Proprietario dell'edificio (art. 3, legge 11 gennaio 1996, n. 23)

COMUNE DI CASTROVILLARI - C.SO GARIBALDI 87012 CASTROVILLARI(CS)

STUDENTI

Alunni	Alunni H	TOTALE
243	10	253

PERSONALE DIPENDENTE

PERSONALE	N. Totale
CORPO DOCENTE	36
COLLABORATORI .SCOLASTICI	3

Nel corso dell'anno 2016 non sono state effettuati lavori strutturali, opere di ampliamento e opere di manutenzione straordinaria degli edifici e pertanto il DVR, il Piano di Primo soccorso e il Piano di Emergenza risultano gli stessi dell'anno scolastico 2015-2016.

Le planimetrie del fabbricato relative al Piano di Emergenza 2016-2017 risultano quelle allegare al Piano dell'anno scolastico 2015-2016.

Per il **Plesso scolastico di Via Roma**, dalla revisione del Documento di Valutazione dei Rischi sono emerse le seguenti carenze che devono essere rimosse al fine di migliorare le condizioni di utilizzo del plesso scolastico:

- Spostamento immediato centrale Enel del piano terra;
- Revisione degli accessi per la presenza altra istituzione scolastica al piano terra;
- Revisione del sistema di allarme per la presenza altra istituzione scolastica al piano terra
- Controllo ingressi principali senza maniglioni e apertura contro esodo;
- Revisione generale dei cornicioni esterni della copertura che presentano in alcune parti distacchi di intonaci;
- Manutenzione bagni;
- Installazione apertura automatica cancello ingresso;
- Revisione controsolfittaura sala mensa e laboratorio adiacente;
- Manutenzione generale servizi palestra, con particolare riguardo a quelli igienici;

- Segnalazione punti di prima raccolta dentro il piazzale e coordinamento con piano evacuazione liceo classico e scuola primaria villaggio ;
- Potenziamento illuminazione di emergenza;
- Sostituzione di lampade esauste;
- Controllo e adeguamento di alcune prese elettriche rotte;
- Manutenzione infissi;
- Revisione segnaletica di sicurezza;
- Rimozione di muffe diffuse e infiltrazioni di acqua in alcuni locali al piano terra e nei corridoi di accesso alla palestra;
- Verifica copertura corridoio da cui si osservano evidenti infiltrazioni d'acqua;
- Verifica copertura aula multimediale;
- Sostituzione banchi e sedie per rispettare le norme ergonomiche;
- Messa in funzione di uscita di sicurezza primo piano:
 - Sostituzione di alcuni gradini;
 - Pulitura/ lucidatura suolo che presenta cemento;
 - Revisione ringhiera di discesa;
 - Verifica controsoffittatura;
 - Verifica impianto elettrico;
 - Autorizzazione all'uso della suddetta uscita di sicurezza
- Verifica aule insufficienti a contenere il numero di alunni;

Alla stesura del presente DVR non sono state ancora prodotte da parte del Comune (Ente Proprietario degli Immobili) la seguente documentazione regolarmente richiesta all'inizio dell'anno scolastico:

- Certificato di Idoneità Statica;
- Certificato di agibilità;
- Rinnovo Certificato Prevenzione Incendi (CPI)

4. NOTA FINALE E CHIUSURA DEL DOCUMENTO

Il presente Documento:

- è composto da n.6 Pagine;
- è stato elaborato dal Datore di Lavoro (previa consultazione con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) in collaborazione con:
 - la responsabile della Funzione Strumentale Sicurezza
 - il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza,
 - esperto esterno.

Eventuali aggiornamenti e/o integrazioni successive rechneranno in calce la data di elaborazione e verranno singolarmente viste e firmate dai sottoscrittori del presente Documento.

Al presente Documento vengono, altresì, allegati:

- **Piano di Evacuazione**
- **Piano di Primo Soccorso**

Il Dirigente Scolastico
Prof. Fabio GRIMALDI
F.to

Responsabile del Servizio Prev. e Prot. Rischi

Ing. Tommaso FERRARI
F.to

Per presa visione
Il Rappresentante dei Lavoratori

Prof. Pasquale LA FALCE

F.to

Data certa	Protocollo	Motivo Aggiornamento	Firma DS	Firma RSPP	Firma RLS
01.02.2017	202	Integrazione e revisione del DVR	F.to	F.to	F.to

firme autografe sostituite a mezzo stampa
ex art. 3 c. 2 d.lgs n. 39/93